



COMUFFICIO  
Fondata nel 1945

**N.I. 75/2021**

**Agli Associati Comufficio  
Loro Sedi**

Milano, 28 settembre 2021

**Oggetto: Tabella 9 - Lista codici di intervento su RT effettuati dal tecnico abilitato o inseriti e inviati automaticamente dal RT**

Facciamo seguito alla N.I. 56/2021, con la quale abbiamo anticipato la distribuzione della check list approvata dall'Agenzia delle Entrate, per inviarVi in allegato la nuova release della **Tabella 9** che evidenzia le casistiche relative agli **interventi dei tecnici e l'indicazione delle attività** che richiederanno l'esecuzione di una Verificazione Periodica.

La check list e la tabella 9 saranno poi ospitate nelle Specifiche Tecniche di prossima emissione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Ricordiamo, inoltre, che il **Software Dinamic con l'imminente nuova release**, consentirà, tra le altre cose, la predisposizione e la compilazione automatica sia del **Rapportino di Installazione** sia delle nuove **Check List**.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale  
Fabrizio Venturini

Aderente a



**Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici  
e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T**

Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151  
Iscriz. R.E.A. MILANO MI-2596608  
Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032  
[segreteria@comufficio.it](mailto:segreteria@comufficio.it) – [www.comufficio.it](http://www.comufficio.it)

Premio E-proc





COMUFFICIO

Fondata nel 1945

**Tabella 9: Lista codici di intervento su RT effettuati del tecnico abilitato o inseriti e inviati automaticamente dal RT**

| Codice | Descrizione   | Dettaglio operazioni  | Ambito |
|--------|---|---|--------|
| 01     | Manutenzione (ordinaria o straordinaria)<br>(non è obbligatoria ma è consigliata nota esplicativa dell'attività svolta) | Riparazione o sostituzione di componenti hardware che prevedono o non prevedono successivamente un'operazione di reset (ripristino) da parte del tecnico abilitato (scheda cpu, batteria tampone per controllo clock interno, fusibili, gruppo stampa, display, tastiera, scheda di interfaccia, scheda di rete, batteria, autocutter, connettori flat/cablaggi, ecc. ...).<br>Rientra nel caso 01 anche l'aggiornamento firmware NON firmato | RT     |
| 02     | Sostituzione del DGFE per guasto o esaurimento  |   | RT     |
| 03     | Verificazione periodica con esito positivo  |   | RT     |
| 04     | Verificazione periodica con esito negativo  |   | RT     |
| 05     | Verifica periodica con ritiro apparecchio   | Verificazione periodica eseguita in laboratorio a seguito del ripristino di funzionamento del RT per il quale si sia reso necessario il ritiro del dispositivo  | RT     |
| 06     | Altro (in questo caso è obbligatoria una nota esplicativa dell'attività svolta)   | Riparazione o sostituzione di componenti hardware che non prevedono successivamente un'operazione di reset (ripristino) da parte del tecnico abilitato e che non rientrano nel caso 01  | RT     |
| 07     | Aggiornamento firmware firmato  | Il codice viene impostato e inviato automaticamente nei casi previsti   | RT     |
| 98     | Censimento del Dispositivo  | Il codice viene impostato e inviato automaticamente in fase di censimento   | RT     |
| 99     | Attivazione del Dispositivo   | Il codice viene impostato e inviato automaticamente in fase di attivazione  | RT     |

**NOTE:**

- La verificazione periodica di cui al codice 03 (o 05 se il RT è stato ritirato per l'esecuzione dell'intervento) deve essere **obbligatoriamente** effettuata:
  - a) entro l'ultimo giorno del mese di scadenza del termine biennale decorrente dalla data di attivazione del RT ovvero dalla data dell'ultima verificazione periodica effettuata;
  - b) anche in corso di validità della precedente verificazione, in tutti i casi in cui il tecnico abilitato, al momento dell'intervento, abbia constatato che il RT è privo di sigillo fiscale per qualsiasi causa anche accidentale o perché è stato rimosso da terzi;
  - c) anche in corso di validità della precedente verificazione, in tutti i casi in cui il tecnico abilitato, per effettuare l'intervento tecnico, abbia dovuto procedere all'azzeramento dei contatori contenuti nel modulo fiscale del RT.  
In questo caso il tecnico abilitato dovrà registrare e inviare all'A.E. entrambi gli interventi eseguiti:
    - intervento 01 o 02 o 06 e
    - intervento di VP 03 o 04 o 05.
- La verificazione periodica di cui al codice 03 può essere effettuata indipendentemente dagli eventi di cui sopra, **facoltativamente**, qualora l'esercente e il tecnico abilitato ne ravvisino l'opportunità.

Aderente a



CONFCOMMERCIO  
IMPRESE PER L'ITALIA

**Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici  
e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T**

Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151  
Iscriz. R.E.A. MILANO MI-2596608

Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032

[segreteria@comufficio.it](mailto:segreteria@comufficio.it) – [www.comufficio.it](http://www.comufficio.it)

Premio E-proc

