

N.I. 77/2023

**Agli Associati Comufficio
Laboratori R.T.**

Milano, 22 novembre 2023

Oggetto: QR Code, Ultima versione software del modello

Comunichiamo ai Laboratori Abilitati all'esecuzione delle attività sui Registratori Telematici che vengono segnalati alcuni errori circa il campo "**Ultima versione software del modello**" ora presente nel QR.

In particolare il campo in oggetto presenta le seguenti informazioni:

Versione: xx

Data rilascio: xx/xx/xxxx

Autorizzazione: xxxxxxxx

I primi due campi vengono aggiornati nel database nel momento in cui un RT invia una versione firmware con data di rilascio successiva a quella presente in quel momento nel DB.

Da quel momento comparirà la nuova versione firmware con la data ed il campo autorizzazione verrà valorizzato con la dicitura "**Inserimento automatico**", questo ad indicare che la versione non è ancora stata validata da AdE.

Nel momento in cui verrà validata comparirà la dicitura:

"**Autorizzata**" se il firmware è stato oggetto di una omologa;

"**Autocertificata**" lo dice il termine stesso;

"**Non autorizzata**" nel caso in cui non risulti alcuna documentazione rispondente a quella versione.

Questo stato di "Non Autorizzata" in futuro, quando saranno implementate le V11 delle specifiche relative ai messaggi, implicherà delle azioni da parte di AdE.

Invitiamo i laboratori a prestare attenzione a questo campo durante le attività svolte sui Registratori Telematici ed a segnalare eventuali incongruenze.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Occhipinti Antonio

