

N.I. 40/2024

Agli Associati Comufficio  
Loro Sedi

Milano, 29 luglio 2024

**Oggetto: chiarimento aggiornamento firmware RT in sede di VP**

Facendo seguito ad alcuni quesiti emersi nelle ultime settimane circa l'obbligatorietà di aggiornare, in sede di Verificazione Periodica del Registratore Telematico, il FW della macchina all'ultima versione rilasciata dal produttore per quel modello, ricordiamo che questo **deve** comprendere **la funzionalità della c.d. "lotteria istantanea"**.

Come già affermato nella **nota di Comufficio n. 65/2023**, l'Agenzia delle Entrate, **attraverso una PEC inviata all'Associazione**, ha ricordato come:

- il mancato rispetto di tale indicazione comporta il venire meno del requisito di **"integrità professionale"** del tecnico;
- costituisce il presupposto per l'applicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate del provvedimento di sospensione o di revoca dell'abilitazione a suo tempo concessa al Laboratorio e al tecnico.

Ricordiamo che nell'allegato (versione 6/10/2023) **"DESCRIZIONE DELLE PROVE MINIME"** al **punto 2.3** si richiede di verificare la presenza dell'ultima versione del Firmware RT per lo specifico modello.

Inoltre il **punto 2.6.2**, del medesimo documento, richiede che, se il software installato sul RT supporta la gestione della Lotteria degli Scontrini (differita e istantanea), è necessario:

- 1.verificare la stampa del Codice Bidimensionale (lotteria istantanea);
- 2.verificare la stampa del Codice Lotteria (lotteria differita), controllando la funzionalità del lettore di barcode (se presente) e la possibilità di inserimento manuale del Codice Lotteria.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale  
Claudio Rorato